

As Oy Ilmalax - hallussa olevat paperipiirustukset F-neukkarissa 10.5.2023/RS

piir.no	pvm	selitys	muuta
Vasen peltikaappi, ylähyllä, kansiot 2 ja 3			piirustuksia on 3 kopiota
7335-v-4	29.05.73	TALO 8, ULLAKKO, VIEMÄRIT	DE-talo
7335-v-3	29.05.73	TALO 8, 1-3 KERROS	
7335-v-2	29.05.73	TALO 8, POHJAKERROS, VESI- JA VIEMÄRIJOHDOT	
7335-v-8	29.05.73	TALO 9. ULLAKKO, VIEMÄRIT	FG-talo
7335 v-7	29.05.73	TALO 9, 1-3 KERROS VESI- JA VIEMÄRIJOHDOT	
7335-v-6	29.05.73	TALO 9, POHJAKERROS, VESI- JA VIEMÄRIJOHDOT	
7335-v-1	10.05.73	VIEMÄRI- JA PERUSVESISUUNNITELMA	Piha
10680-LV-1	18.5.2005	LV/VESI- JA LÄMPÖJOHDOT, ASEMAPIIRUSTUS	Piha, Suomen Talokeskus
7335-v-13	29.05.73	TALO 12, ULLAKKO, VIEMÄRIT	A-talo
7335-v-12	29.05.73	TALO 12, 2-6 KERROS. VESI- JA VIEMÄRIJOHDOT	
7335-v-11	29.05.73	TALO 12, 1-KERROS, VESI- JA VIEMÄRIJOHDOT	
7335-v-10	29.05.73	TALO 12, POHJAKERROS, VESI- JA VIEMÄRIJOHDOT	
7335-v-17	29.05.73	TALO 14, ULLAKKO. VIEMÄRIT	BC-talo
7335-v-16	29.05.73	TALO 14, 1-5 KERROS, VESI JA VIEMÄRIJOHDOT	
7335-v-15	29.05.73	TALO 14, POHJAKERROS, VESI- JA VIEMÄRIJOHDOT	

71/19	15.11.1972	KEVYT KH-ELEMENTTI, YHTEISSEKOITTAJALLA, PYYHEKUIVAAJALLA JA PESUKONELIITÄNTÄ
72/6	30.10.1972	KEVYT KH-ELEMENTTI, YHTEISSEKOITTAJALLA, PYYHEKUIVAAJALLA JA PESUKONELIITÄNTÄ

Keskipeltikaappi, toinen hylly ylhäältä, kotelo 3

15.11.1972	kph-piirustukset
12.4.2001	julkisivujen ja parvekkeiden korjaus
27.11.2001	viemäreiden TV-kuvausptk
2.9.2002	pohjatutkimuskartta vastaanottotarkastus
12.9.2002	linjaventtiilien uusiminen
11.3.2003	ryömintätilojen ja piha-alueiden korjaus
29.9.2003	pihan kaapelit
9.2.2004	jätekatoksen uusiminen
22.10.2003	lämpöjohtojen kuntokartoitus
3.3.2004	IV-työt / Lavox
29.3.2005	kaukolämpölaitteiden asennus

HANALLA

HANALLA